

Revista ECONOMICA

Supliment • nr. 27 • 9 iulie 1976

1 TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE
BRAȘOV
STAȚIA DE UTILAJE ȘI TRANSPORT
Șoseaua Cristianului nr. 6
Telefon : 2.46.85 ; 2.39.48

2 AEROPORTUL INTERNAȚIONAL
BUCUREȘTI – OTOPENI
Șoseaua București–Ploiești, km. 16,5
Telefon : 33.31.37 – Telex : 451

PIESE DE SCHIMB RULMENȚI



TATRA 111 și 141

- Bueșă arbore came buc. 46
- Bueșă capac distribuție buc. 1
- Arbore cotit motor buc. 1
- Cap față arbore cotit buc. 1
- Maneton spate arbore cotit buc. 1
- Maneton central arbore cotit buc. 1
- Inel siguranță arbore cotit buc. 32
- Coroană dințată volant motor buc. 3
- Bulon fixare volant motor pe arb. buc. 16
- Cilindru motor complet buc. 8
- Chiuloasă motor buc. 2
- Supapă admisie motor buc. 42
- Arc supapă exterior buc. 52
- Arc supapă interior buc. 62
- Scaun sup. adm +1.00 mm buc. 49

- Siguranță supapă buc. 42
- Bulon bielă fără piuliță buc. 227
- Piston motor \varnothing 110 mm buc. 12
- Bolț piston motor 40 \times 93 buc. 3
- Segment motor angren \varnothing 110 buc. 80
- Segment motor cromat \varnothing 110 buc. 6
- Segment motor ungere \varnothing 110,5 buc. 4
- Segment compresie \varnothing 110,5 buc. 43
- Segment motor \varnothing 111 buc. 436
- Arbore came evacuare buc. 11
- Arbore came admisie buc. 11
- Pinion distribuție arbore cu came admisie buc. 6
- Pinion distrib. arb. came evac. buc. 3
- Tachet supapă motor buc. 115
- Capac tachet supapă buc. 14
- Ghid tachet buc. 8
- Tijă culbutor buc. 27
- Bueșă culbutor buc. 5
- Ax culbutor buc. 30
- Pinion conducător ppă ulei Z. 11 buc. 19
- Element filtru ulei cu lamele buc. 15

- Corp filtru ulei buc. 2
- Carcasă turbină buc. 1
- Flanșă antrenare buc. 4
- Filtru fin motorină FJICIN buc. 1
- Pompă alimentare buc. 2
- Cartuș filtrant filtru fin buc. 2
- Conductă motorină refulare buc. 4
- Conductă motorină filtru brut buc. 2
- Conductă motorină filtru fin buc. 1
- Idem buc. 4
- Conductă cil. 1 și 12 buc. 4
- Idem 6 și 7 buc. 1
- Pompă injecție 12 cil. buc. 1
- Suport duză simplă racordare buc. 3
- Tachet pompă injecție buc. 10
- Bușă reglat tachet ppă. inj. buc. 6
- Element pompă injecție buc. 32
- Disc cuplare ppă inj. buc. 8
- Regulator ppă inj. buc. 1
- Arc regulator ppă inj. buc. 77
- Idem buc. 8
- Furcă dublă regulator buc. 2

OFERTE

- Suport contragreutate buc. 8
- Fulie dinam ptr.turbină dr. buc. 1
- Idem stg. buc. 2
- Rotor dinam (bobină) buc. 4
- Pirghie debraiere ambreaj buc. 12
- Levier placă pres. ambreaj buc. 31
- Con sincronizare vit. 2 buc. 1
- Pinion vitez. 2 secundar buc. 6
- Pinion secundar vit. 1 buc. 1
- Idem intermediar vit. 3 buc. 1
- Idem viteze angr, perman. buc. 2
- Arbore primar cutie viteză buc. 4
- Pinion mers înapoi interm buc. 4
- Furcă comandă mers înapoi buc. 1
- Idem buc. 3
- Furcă schimb 3—4 buc. 2
- Manșon ghidare ax secundar buc. 6
- Arbore primar reductor buc. 3
- Pinion arbore primar reductor buc. 1
- Pinion antrenare reductor buc. 4
- Furcă cuplare tracțiune față buc. 4
- Arbore intermediar buc. 1
- Disc ambreaj buc. 2
- Disc ambreaj reductor buc. 1
- Idem buc. 6
- Idem buc. 1
- Manșete buc. 1
- Grup conic stg.cu nut buc. 11
- Pinion planetar buc. 5
- Idem buc. 4
- Axă planetară față scurtă buc. 3
- Butuc roată față buc. 1
- Pinion sateliți față spate centru buc. 50
- Casetă sateliți def-față buc. 1
- Pinion planetar dif. față 18 buc. 9
- Carter punte spate nr. 1 buc. 1
- Casetă sateliți buc. 2

- Carcasă rulment buc. 1
 - Trompă stînga punte spate 1 buc. 1
 - Idem 2 buc. 1
 - Butuc roată spate buc. 2
 - Axă planetară spate buc. 3
 - Trompă punte centr. dr. și spate buc. 1
 - Pinion planetar dif. centr. sp. buc. 9
 - Ax pinion sateliți dif. censp buc. 24
 - Coroană planetară $Z=45$ buc. 2
 - Arbore dir compl. cu mele buc. 1
 - Pirghie direcție inferior buc. 1
 - Pastilă direcție superioară buc. 11
 - Bară direcție simplă stînga buc. 1
 - Tambur frînă roată buc. 2
 - Levier camă frînă mină buc. 1
 - Robinet comandă frînă buc. 2
 - Tub frînă spate buc. 8
 - Arbore cotit compresor buc. 1
 - Bielă compresor completă buc. 3
 - Bueșă bielă compresor buc. 30
 - Pinion compresor stg. buc. 2
 - Segment raclor $60,5 \times 4,5$ mm buc. 27
 - Segment compresie $A-61 \times 2,5$ buc. 4
 - Bolț piston compresor buc. 8
 - Siguranță bolț piston 14×1 buc. 8
 - Tub flexibil compresor buc. 10
 - Cilindru compresor buc. 6
 - Garnitură chiuloasă buc. 10
 - Chiuloasă compresor buc. 4
 - Pompă hidraulică basculare buc. 1
 - Cilindru telescopic base buc. 1
- SKODA 706
- Bielă motor buc. 1
 - Cuzineți bielă semicuz buc. 8
 - Bueșă bielă buc. 6

- Pinion distribuție arbore conic buc. 1
- Tachet motor buc. 6
- Supapă motor admisie buc. 2
- Idem evacuare buc. 2
- Arc supapă interior buc. 1
- Chiuloasă completă buc. 1
- Filtru ulei buc. 4
- Fulie arbore cotit buc. 2
- Garnitură colector evac. buc. 6
- Bolț piston buc. 6
- Bueșă cilindru motor buc. 2
- Element pompă injecție buc. 12
- Supapă pompă benzină buc. 18
- Injector complet buc. 4
- Element filtru motorină buc. 12
- Conductă motorină cil. nr. 1 buc. 4
- Idem nr. 2 buc. 4
- Idem nr. 3 buc. 4
- Idem nr. 4 buc. 4
- Idem nr. 5 buc. 4
- Idem nr. 6 buc. 4
- Ax pompă apă buc. 2
- Fulie ventilator buc. 1
- Ventilator complet buc. 1
- Radiator apă buc. 1
- Arbore comandă pompă apă buc. 2
- Disc ambreaj spate complet buc. 2
- Placă presiune ambreaj buc. 1
- Arc placă presiune ambreaj buc. 27
- Pirghie debraiere buc. 8
- Pinion viteza 2-a intermediar buc. 1
- Pinion mers înapoi buc. 1
- Butuc pinion antrenare buc. 1
- Grup conic RT-RT077 km/h buc. 1
- Carcasă sateliți diferențial buc. 1
- Șaibă pinion planetar buc. 4

- Pinion sateliți buc. 6
- Ax sateliți găurit buc. 1
- Coroană reductor diferențial buc. 1
- Axă planetară buc. 3
- Bulon (pivot) fuzetă buc. 2
- Pastilă pivot fuzetă buc. 2
- Levier fuzetă stînga buc. 1
- Idem dreapta buc. 1
- Pastilă cap bară direcție buc. 14
- Geantă roată din 3 buc. buc. 1
- Bulon roată spate cu piulițe buc. 40
- Bară direcție stînga completă buc. 2
- Bulon sferic cap bară buc. 20
- Tub distribuitor Servo buc. 3
- Tub între distribuitor și Servo stînga buc. 3
- Idem dreapta buc. 5
- Idem dreapta buc. 3
- Condensator antiparazit 1 MF buc. 3
- Braț șterg. parbriz stg. RT buc. 5
- Indicator nivel combustibil buc. 2
- Radiator calorifer parbriz buc. 1
- Mască radiator RTO buc. 1

MOSKVICI

- Piston motor + 0,5 buc. 4
- Siguranță bolț piston buc. 8
- Bielă motor buc. 2
- Bulon bielă cu piuliță buc. 8
- Pinion distrib. arbore cotit buc. 1
- Bucșe spate arbore cotit buc. 1
- Pastilă coadă supapă motor buc. 8
- Tachet motor buc. 8
- Șurub reglare culbutori buc. 8
- Arbore pompă ulei buc. 1
- Bucșă acționare ppă ulei buc. 1
- Garnitură carburator buc. 1
- Idem buc. 2

- Jiclor stater buc. 1
- Idem principal stînga buc. 1
- Radiator apă buc. 1
- Garnitură pompă apă buc. 1
- Carter inferior ambreaj buc. 1
- Cilindru receptor ambreaj buc. 1
- Piston cilindru receptor ambr buc. 1
- Bucșă ax intermediar buc. 1
- Bucșă față arbore secundar buc. 1
- Presgarnitură arbore secundar buc. 1
- Pîrghie acționare cut. vit. buc. 1
- Ax furcă schimb. viteze buc. 1
- Flanșă cu nuturi pinion atac buc. 1
- Pastilă pivot inferior fuzetă buc. 2
- Bucșă elastică suport pivot fuz buc. 4
- Apărătoare praf pivot buc. 4
- Roată 413 buc. 2
- Lampă număr spate cu ornam buc. 1

WARSAWA

- Bucșe distribuitor planetar buc. 6
- Simering axă planetară buc. 8
- Furtun ulei buc. 4
- Tub flexibil ppă benzină buc. 4
- Tub flexibil frînă buc. 6
- Tampon metalic protecție buc. 3
- Tampon cauciuc motor buc. 3
- Arc spate buc. 5
- Electromotor ștergător parbriz buc. 2
- Termostat buc. 3
- Indicator temperatură apă buc. 3
- Lampă număr spate buc. 2
- Bendex electromotor buc. 1
- Diafragmă frînă buc. 9
- Arc față buc. 7
- Foaia 1 arc spate buc. 1
- Foaia 2. arc spate buc. 1

- Arc spate Praga buc. 1
- Tub acționare Csepel buc. 5

SR. 131

- Placă presiune ambreaj buc. 5
- Pîrghie de debraiere buc. 29
- Disc ambreaj complet buc. 80
- Pinion kilometraj buc. 58
- Capac cutie viteză buc. 24
- Flanșă buc. 47
- Arbore planetar spate buc. 17
- Pîrghie superioară fuzetă buc. 30
- Tambur roată față buc. 13
- Idem buc. 1
- Levier de direcție buc. 22
- Melc direcție buc. 9
- Lonjeron dr.+stg. buc. 14
- Consolă frînă mina stîngă buc. 14
- Aripă interm. dr. grund. buc. 10
- Idem stg. buc. 10

SR 132

- Colector admisie motor buc. 16
- Capac pinion distrib. motor cu alt buc. 10
- Șurub reglare culbutor cu piul. buc. 93
- Suport ax culbutor buc. 17
- Bucșe arbore cu came motor R 2 buc. 500
- Bucșe tachet motor buc. 2600
- Deflector ulei arbore cotit buc. 58
- Rezervor benzină spate cabină buc. 6
- Corp pompă benzină buc. 230
- Filtru pompă benzină buc. 80
- Jiclor de sarcină buc. 536
- Arbore principal carburator buc. 39
- Con difuzor ans. buc. 94
- Jiclor principal buc. 500

— Duză aer frinare combustibil buc. 745

— Clapele soc carburator buc. 80

— Element filtru aer buc. 471

— Corp pompă ulei buc. 15

— Ax pinion ans. cu pin. condus buc. 11

— Pinion condus pompă ulei buc. 56

— Corp superior pompă ulei buc. 10

— Bușon radiator apă buc. 171

— Ax pompă apă ans. buc. 33

— Rotor pompă apă buc. 110

— Carcasă pompă apă buc. 88

— Ventilator cu 4 palete buc. 43

— Arc placă presiune ambreaj buc. 300

— Butuc disc ambreaj buc. 60

— Capac caster ambreaj buc. 25

— Pirghie ambreaj buc. 67

— Suport ax comandă ambreaj buc. 49

— Cilindru principal ambreaj buc. 50

— Cilindru receptor ambreaj buc. 100

— Arbore intermediar C—V buc. 3

— Pinion arb. interm. vit. III buc. 1

— Idem mers înapoi pe arb. interm. buc. 173

— Pinion angrenare permanentă buc. 24

— Capac față arb. interm. buc. 107

— Pinion mers înapoi buc. 2

— Ax pinion mers înapoi buc. 10

— Inel sincron vit. II buc. 2

— Pinion arbore sec. vit. II buc. 18

— Arbore primar C.V. buc. 8

— Flanșe arbore primar buc. 8

— Capac cutie viteze buc. 24

— Ax furcă schimb. vit. I—II buc. 12

— Idem III—IV buc. 21

— Furcă schimbător vit. II—IV buc. 33

— Ax furcă mers înapoi buc. 17

— Furcă mers înapoi ans. buc. 9

— Levier contator buc. 44

— Rama geamului stg. ans. buc. 182

— Idem dr. ans. buc. 182

— Rozeta mînerului buc. 300

— Mîner dispozitiv antrenare buc. 180

— Pinionul broaștei buc. 20

— Placă de bază dr. stg. buc. 15

— Grilă inferioară ans. buc. 32

— Radiator pentru încălzire buc. 20

— Electromotor șteg. parbr. EP. 1 buc. 60

— Condensator auto cu colier buc. 500

— Regulator pneumatic buc. 50

— Colector electromotor ans. buc. 21

— Bobină stator dinam buc. 162

— Colector dinam buc. 280

— Ventilator asamblat buc. 71

— Indicator temperatură buc. 466

— Indicator presiune ulei buc. 708

— Indicator nivel benzină buc. 424

— Ramă far principal buc. 97

— Element optic pentru far princip. buc. 50

— Întrerupător stop hidraulic buc. 594

— Ramă far proiector buc. 21

— Ramă far ceață buc. 39

— Oglindă far ceață buc. 375

— Lampă cabină buc. 150

— Lampă sub capotă buc. 480

— Releu pornire electromotor buc. 400

— Apărătoare de soare buc. 31

SR 113—116

— Carter cutie viteză buc. 30

— Arbore intermediar buc. 31

— Pinion arbore interm. vit. II-a buc. 36

— Pinion arbore interm. vit. IV buc. 610

— Pinion angrenare permanentă buc. 80

— Pinion mers înapoi pe arborele intermediar buc. 114

— Capac față arbore intermed. buc. 30

— Furcă-oscilantă buc. 22

— Capac pinion mers înapoi buc. 23

— Carcasă sincron vit. II—III-a buc. 38

— Pinion arbore secundar vit. III buc. 6

— Butuc sincron vit. 4—5 buc. 75

— Flanșă ax secundar buc. 85

— Flanșă arbore sec. asamblat buc. 17

— Ax roată kilometraj buc. 38

— Capac angrenaj kilometraj ans. buc. 10

— Ax levier căutător buc. 68

— Ax furcă mers înapoi buc. 68

— Cap schimbător mers înapoi buc. 30

— Ax furcă vit. IV—V buc. 55

— Cap schimbător vit. 4—5 buc. 60

— Ax furcă schimbător vit. 1 buc. 20

— Furcă schimbător vit. 1 ans. buc. 20

— Manșon de cuplare punte față buc. 5

— Bucșe canelată buc. 33

— Tije de cuplare punte spate buc. 10

— Arbore pentru acționarea puntei din față buc. 3

— Carcasă (carter dispozitiv) agrenare buc. 7

— Roată dințată intermediară buc. 17

— Ax pinion buc. 80

— Arbore cardanic ansamblat buc. 20

— Idem buc. 40

— Arbore cardan față complet buc. 10

— Flanșă furcă buc. 39

— Furcă canleată buc. 156

— Carcasa rulmenților buc. 4
 — Semicarcasă dif. ans. stf. dr. buc. 51
 — Discul frinei stînga ans. buc. 20
 — Discul frinei stînga buc. 20
 — Carter grup diferențial spate buc. 18
 — Pastilă bară direcție longit. buc. 142
 — Pirghie fuzetă stînga buc. 200
 — Fuzetă cu bușe stînga ans. buc. 25
 — Idem dreapta buc. 25
 — Butuc roată față buc. 28
 — Suport volan ans. buc. 18
 — Suport arc față buc. 50
 — Idem spate buc. 25
 — Suport spate areul din față buc. 33
 — Suport față arc stînga buc. 6
 — Șasiu complet ans. buc. 3
 — Tampon elastic sup. suport motor buc. 772
 — Amortizor față buc. 39
 — Rezervor aer buc. 3
 — Filtru aer între compr. și rezerv. buc. 10
 — Supapă refulare buc. 36
 — Suport compresor buc. 50
 — Bloc cilindru compresor buc. 41
 — Siguranță piston compresor buc. 300
 — Piston compresor R1 buc. 470
 — Bolț piston compresor buc. 70
 — Bușă bielă compresor buc. 90
 — Fulie compresor buc. 144
 — Corp chiuloasă intermediară buc. 30
 — Supapă admisie compresor buc. 58
 — Idem refulare buc. 140
 — Chiuloasă refulare buc. 123
 — Consolă frînă mină dreapta buc. 35
 — Flanșe disc frînă mină buc. 7
 — Combină grunduită buc. 6
 — Placă superioară ridicător hidr. buc. 6

— Cilindru II hidr. buc. 8
 — Cilindru III hidr. buc. 8
 — Capac superior ridicător hidr. buc. 2
 — Capac cu sferă ridicător hidr. buc. 9
 — Inel de etanșare II buc. 267
 — Idem III buc. 161
 — Garnitură III pislă buc. 200
 — Cilindru IV buc. 9
 — Inel de etanșare IV buc. 582
 — Distribuitor cu 4 căi buc. 124
 — Casetă de siguranță și contacte buc. 240


DIVERSE

— Piston motor Warsawa CN buc. 24
 — Piston brut mare TATRA buc. 3
 — Piston motor Csepel buc. 12
 — Idem buc. 1
 — Piston compresor Csepel buc. 1
 — Piston brut Skoda 703 buc. 6
 — Piston semibrut Skoda 703 buc. 2
 — Bușă bielă TATRA 111 buc. 19
 — Bușă fuzete Skoda 706 buc. 12
 — Bușă pivot fuzetă STAR buc. 11
 — Șaibă Csepel buc. 24
 — Cap fisă bobină inducție buc. 887
 — Sticlă semnalizare colț albă buc. 509
 — Dispensor alb număr buc. 856
 — Idem buc. 670
 — Suport diode buc. 266
 — Încălzitor buc. 3
 — Culisă metalică ml 268
 — Ventilator cu 4 palete buc. 43
 — Tijă cu membrană carburator holey buc. 341
 — Cap inferior holey buc. 3
 — Supapă centrală ambreaj buc. 408
 — Pinion ștergător parbriz buc. 7
 — Furcă eplare disp. basculare buc. 54

— Coroană grup conic buc. 5
 — Ax cardan spate simplu buc. 2
 — Supapă dublă frînă buc. 40
 — Furcă mers înapoi 2—3 N/461 buc. 15
 — Flanșă cu caneluri eplaj elastic buc. 9
 — Cilindru II ridicător hidraulic buc. 8
 — Arc scurt compresie buc. 90
 — Bolț fixare antrenare buc. 298
 — Bolț fixare antrenare buc. 298
 — Seminel cil. III base. buc. 66
 — Inel de siguranță SR. 113 buc. 131
 — Ramificație frînă buc. 7
 — Pîlnii radiator din tablă buc. 25
 — Cilindri frînă confecții bruși buc. 25
 — Furcă de ghidare buc. 9
 — Ax rolă sector direcție buc. 25
 — Țeavă semiaxă planetară buc. 4
 — Membrană servo mici buc. 83
 — Opritor ușă buc. 15
 — Pirghie curbată frînă mină buc. 92
 — Role mici cardan buc. 150
 — Taler disc servo-dif. buc. 239
 — Bușă ghidare arbore secundar buc. 85
 — Bușă reglaj saboți frînă buc. 65
 — Ax scurt direcție SR. 131 vechi buc. 6
 — Carcasă interioară SR 131 vechi buc. 12
 — Carcasă pinion atac buc. 1
 — Supapă red buc. 10
 — Pinion reductor ptr. cisternă buc. 1
 — Bușon rezervor ulei buc. 2
 — Consolă frînă mină buc. 14
 — Suport rezervor benzină buc. 8
 — Castor cutie interioară buc. 2

- Siguranță SR. 113 buc. 37
- Rolă sector direcție buc. 5
- Pinion arbore permanent vit. I-a buc. 1
- Arbore principal SR. 113 buc. 3
- Manșon cuplare reductor buc. 7
- Pinion ax secundar reductor buc. 3
- Tije comandă punte față buc. 4
- Bucșe pinion mers înapoi 131 buc. 13

- Ax echipar buc. 9
- Semicasetă diferențial 131 buc. 2
- Robinet radiator ulei buc. 2
- Dispensor lămpi triple — roșu — galben buc. 217
- Dispensor lampă triplă lungă buc. 117
- Dispensor lampă triplă lungă buc. 7
- Bușon regulator din aluminiu buc. 52
- Flanșă arbore secundar 131 buc. 28



- Lămpi radio 1278 buc. 26
- Lampă OS 150/15 buc. 11
- Difuzor 100 W 6SE LA 3790 buc. 2
- Tub electronic EZ 12 buc. 30
- Tub electronic EZ 81 buc. 40
- Tub electronic 6 N 9 S buc. 30
- Releu UE 45790027 — 4 — 340 buc. 35
- Bec (MN) 14 MN 6,3—0,22 buc. 22

CURIER ECONOMIC LEGISLATIV

CONTRACT ECONOMIC

PRECIZĂRI PRIVIND REFUZUL BENEFICIARULUI DE A ACCEPTA LIVRAREA PRODUSELOR NECORESPUNZĂTOARE CALITATIV

Dispozițiile art. 15 alin. 3 din Legea nr. 71/1969 interzic furnizorului livrarea produselor care nu corespund prevederilor calitative stabilite în contractele economice. Beneficiarul are obligația de a refuza primirea produselor care nu corespund calitativ cu consecința de a suporta, în caz contrar, pagubele aduse avutului obștesc.

Această dublă interdicție se cere aplicată consecvent, în așa fel încît normele juridice să contribuie eficient la sancționarea livrării și acceptării de produse calitativ necorespunzătoare.

Mijloacele și metodele de verificare care se folosesc pentru stabilirea calității produselor sînt cele convenite de părți cu respectarea dispozițiilor legale imperative. În lipsa unor asemenea clauze convenționale, se aplică dispozițiile normative ce sînt incidente față de specificul produselor livrate.

Uneori criteriile legale sau cele convenționale fac referire la standarde de stat potrivit cărora verificarea calitativă a produselor se face prin son-

daj iar nu prin examinarea lor bucată cu bucată.

După cum s-a reținut prin Decizia primului arbitru de stat nr. 794/1976, refuzul beneficiarului de a accepta primirea unui întreg lot de produse care s-a dovedit a fi necorespunzător calitativ în urma verificării făcute prin sondaj, conform prevederilor standardului, este justificat.

Faptul că furnizorul, ulterior livrării, a efectuat verificarea produselor bucată cu bucată cu care ocazie a constatat că parte din ele sînt corespunzătoare din punct de vedere calitativ, s-a considerat a fi fără concludență, din moment ce la verificarea prin sondaj, adică, verificarea care potrivit legii și contractului trebuia făcută de părți — lotul de produse s-a dovedit a fi necorespunzător calitativ.

În adevăr, beneficiarul fiind în drept a efectua verificarea prin sondaj, concluziile unei atari verificări se aplică întregului lot, chiar dacă printr-o verificare ulterioară, făcută bucată cu bucată, unele din exemplarele lotului respectiv s-ar dovedi a fi totuși corespunzătoare. Așa cum se arată în decizia la care ne-am referit, „atîta timp cît furnizorul nu a procedat la o nouă livrare a produselor susținute ca fiind corespunzătoare calitativ, în cadrul anului de plan, justificat nu au fost ele avute în vedere în situația livrărilor“. Cu alte cuvinte, constatarea calității corespunzătoare a unor exem-

plare la verificarea bucată cu bucată nu modifică situația de fapt determinată de refuzul întregului lot în urma verificării prin sondaj conform standardului. Acele exemplare pot fi folosite de furnizor pentru alcătuirea unui nou lot destinat îndeplinirii obligațiilor sale contractuale de livrare.

Uneori, refuzul beneficiarului de a accepta produsele livrate în executarea unui contract economic nu se întemeiază pe calitatea necorespunzătoare a acestor produse, ci pe lipsa unor documente sau acte care atestă calitatea produselor și permit efectuarea verificării calității. Pentru încălcarea onora dintre obligațiile vizînd aceste documente sau acte sînt prevăzute penalități specifice la art. 1 lit. f din H.C.M. nr. 306/1970, ceea ce determină concluzia că aceste abateri nu se confundă cu faptul livrării unor produse necorespunzătoare calitativ. Că este vorba de abateri distincte de livrarea unor produse necorespunzătoare calitativ rezultă și din considerentele Deciziei primului arbitru de stat nr. 632/1976.

În speță, beneficiarul, primind produsele, nu le-a recepționat și a refuzat plata prețului pe motiv că nu i s-a comunicat norma internă după care urma să le verifice calitativ. În atare situație, beneficiarul a fost în drept să refuze plata prețului pînă la comuni-

carea actelor necesare efectuării recepției, dar lipsa acestor acte nu poate duce la concluzia că livrarea nu a fost efectuată. Deci, lipsa actelor necesare efectuării recepției nu anulează faptul livrării produselor, furnizorul neputînd fi obligat la plata penalităților prevăzute de art. 1 lit. a din hotărîrea menționată pe intervalul dintre livrarea produselor și trimiterea normei interne necesare efectuării recepției.

I. ICZKOVITS

FINANCIAR

UNELE PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU STABILIREA PAGUBELOR MATERIALE PENTRU AMBALAJE ÎN SECTORUL COMERCIAL

În cadrul activității de expertiză contabilă, s-a constatat că în unele cazuri, organele c.f.i. stabilesc valoarea pagubelor materiale la ambalaje în sectorul comercial, în cazul cînd acestea nu au prețuri cu amănuntul stabilite legal, prin aplicarea coeficienților prevăzuți de lista anexă la H.C.M. 532/1963 prevăzut la fiecare ramură de activitate, asupra prețurilor cu ridicata al întreprinderii, la ambalajele lipsă.

În vederea aplicării în mod unitar a prevederilor legale privind stabilirea acestor pagube materiale, considerăm necesar să facem unele precizări.

Circulația ambalajelor pe baza sistemului de vânzare-cumpărare în sectorul comercial de stat și cooperatist este reglementată prin Ordinul nr. 108/22 mai 1975 al ministrului aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.

În cap IV „Circulația, recuperarea și refolosirea ambalajelor“ se arată modul de circulație al ambalajelor refolosibile, de la beneficiar la producătorul de mărfuri în sistemul de vânzare-cumpărare.

În anexele 1, 3 și 4 din instrucțiune sînt arătate ambalajele care intră în sfera circulației, indicîndu-se caracteristicile tehnice, prețuri de facturare și temeiul legal.

În baza Ordinului M.C.I. 4184/10.VI.1975 sînt stabilite prețurile de

facturare ale ambalajelor care în conformitate cu Legea nr. 19/1971 art. 106 sînt considerate prețuri de livrare folosite în decontările dintre unități socialiste, în cazurile cînd nu există preț de vânzare cu amănuntul.

În această situație stabilirea pagubelor materiale pentru lipsurile la ambalaje se face prin aplicarea coeficientului de 1,5, adică punctul 7 din lista coeficienților pentru stabilirea valorii bunurilor care nu au stabilite prețuri cu amănuntul, anexă la H.C.M. 532/1963.

Față de precizările arătate mai sus, pentru ambalajele lipsă constatate la inventarea unităților comerciale, care nu au prețuri cu amănuntul legal stabilite, determinarea pagubelor se face prin aplicarea coeficientului 1,5 asupra prețurilor de livrare (în conformitate cu Ordinul M.C.I. 4184/10.VI.1975 prețuri de facturare) indiferent de materia primă din care sînt confecționate (lemn, plastic, carton etc.).

GRIGORE OLĂNESCU

JURISDICȚII

NULITATEA OPERAȚIUNILOR JURIDICE EFECTUATE CU ÎNCĂLCAREA LEGII

În activitatea economică pe care o desfășoară, unitățile socialiste sînt obligate să respecte dispozițiile normative cu caracter imperativ. Această obligație se referă, desigur, și la încheierea contractelor economice și la efectuarea livrărilor. În măsura în care contractul a fost încheiat cu încălcarea dispozițiilor normative la care ne-am referit, intervine sancțiunea nulității. De pildă, încheierea unui contract pentru livrări de produse, executări de lucrări sau prestări de servicii care nu se încadrează în obiectul de activitate a unității respective, potrivit principiului specializării capacități de folosință a persoanelor juridice, atrage nulitatea. Aceeași consecință se produce în cazul contractelor avînd ca obiect produse

pentru care se emit repartiții, atunci cînd părțile nu au fost în posesia unor repartiții care să le permită încheierea contractului.

Contractul economic fiind nul, el nu poate constitui temei pentru executarea unor prestații de către părți. Dacă executarea a avut loc, părțile sînt îndatorate să-și restituie reciproc ceea ce s-a executat. Adică, în cazul unui contract de furnizare, beneficiarul restituie furnizorului produsele livrate iar acesta din urmă restituie prețul, dacă l-a încasat.

Uneori, unitățile socialiste, fără să încheie contracte în formă scrisă, procedează la executarea, respectiv primirea unor prestații pe care nu erau în drept să le săvîrșească. Astfel, de pildă, o unitate cooperatistă agricolă a efectuat pentru un beneficiar operațiuni de deratizare.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 7/1971 privind organizarea și dezvoltarea activităților industriale de prelucrare a produselor agricole, construcții și prestări de servicii în unitățile aparținînd consiliilor populare, cooperăției agricole, meșteșugărești și de consum, cooperativele agricole de producție pot dezvolta activități de prestări de servicii numai în raza de activitate a acestora și cu autorizarea prealabilă a consiliului popular al localității pe al căru teritoriu urmează să se înființeze aceste formații.

În speță, unitatea cooperatistă a executat operațiunile de deratizare în afara teritoriului pentru care a fost autorizată. În acest fel unitatea a încălcat flagrant dispozițiile normative suscităte, motiv pentru care, următor constatării nulității operațiunii juridice săvîrșite, părțile trebuiau să-și restituie reciproc ceea ce au executat. Această obligație de restituire are ca obiect restituirea prestațiilor în natură. Dacă însă, restituirea în natură nu este posibilă — așa cum este cazul în speță — restituirea trebuie făcută în echivalent bănesc. Adică, beneficiarul neputînd restitui ceea ce s-a realizat prin efectuarea operațiunii de deratizare ar avea de restituit echivalentul bănesc al operațiunii. Intrucît beneficiarul nu a achitat prețul facturat pentru deratizare, furnizorul nu are ce restitui.

→

În privința modului de stabilire al echivalentului bănesc pe care îl are de restituit beneficiarul prestației, prin Decizia primului arbitru de stat nr. 392/1976 s-a precizat că acest echivalent, „este egal cu cheltuielile efectiv suportate de prestatoare, fără acordarea beneficiului, inadmisibil în situația executării unei prestații nule“. De reținut că, în astfel de situații, nu se procedează la plata prețului, astfel că pentru întârzierea în restituirea echivalentului bănesc a prestației, debitorul nu datorează penalitățile prevăzute de art. 1 lit. a din H.C.M. nr. 306/1970.

În principiu, consecințele nulității contractului sau a actului juridic săvârșit cu încălcarea legii se suportă de către ambele părți. Această soluție este impusă de constatarea că toate unitățile socialiste, indiferent de poziția lor în cadrul unui raport juridic de drept economic, trebuie să cunoască dispozițiile normative în vigoare și să săvârșească acte juridice numai după ce se conving că nu încalcă aceste dispoziții. În mod excepțional, consecințele nulității se suportă în alt mod atunci când una dintre părți a indus-o în eroare pe cealaltă din care cauză a putut cunoaște motivul de nulitate.

Alături de aceste consecințe determinate de restituirea reciprocă a prestațiilor, se produc și altele, cum ar fi, de pildă, cheltuielile de transport sau cele de depozitare. Ele se localizează în raport cu culpa care se reține în sarcina uneia sau ambelor părți în legătură cu executarea prestației în condițiile date.

H. MATEI

INTREBĂRI-RĂSPUNSURI

● **B. FORTUNESCU (Moinești)** întreabă dacă pretenția unei unități socialiste la restituirea unor diferențe de preț în raport cu ceea ce unitatea furnizoare a încasat drept contravaloarea produselor livrate, nu s-ar putea întemeia pe instituția îmbogățirii fără cauză cu consecința aplicării termenului de prescripție de 18 luni.

Potrivit practicii arbitrale (Decizia PAS nr. 2591/1965), dreptul la acțiune al unităților beneficiare pentru

restituirea diferențelor de preț rezultate din aplicarea eronată a prețurilor are temei contractual.

Această orientare care exclude îmbogățirea fără cauză ca temei al pretențiilor amintite, se bazează, în primul rând, pe ideea unanim admisă că îmbogățirea fără cauză nu poate constitui decît un izvor subsidiar de obligații.

În al doilea rând, o soluție contrară ar avea drept consecință inaplicabilitatea acelor dispoziții legale (art. 4 lit. c din Decretul nr. 167/1958) care stabilesc un termen de prescripție de 6 luni pentru valorificarea pretențiilor privind restituirea diferențelor de preț.

● **R. SZABO (Odorhei)** se interesează în privința soluției de urmat în cazul achiziționării unui mijloc fix pentru care nu sînt întrunite condițiile legale de decontare în situația în care acel mijloc fix a fost folosit și deci, uzat de către unitatea beneficiară.

Din rîndurile dvs. rezultă că realizarea condițiilor legale de plată s-a dovedit a fi imposibilă și pentru viitor. În atare situație, se impune restituirea mijlocului fix unității furnizoare. Faptul că mijlocul fix nu se poate restitui în condițiile în care a fost primit (deoarece a fost utilizat de către unitatea beneficiară) nu împiedică efectuarea restituirii în natură. Pentru uzura mijlocului fix, unitatea furnizoare urmează să fie despăgubită de către unitatea beneficiară.

● **S. PETER (Crasna)** întreabă dacă o unitate socialistă furnizoare poate fi obligată să suporte consecințele defecțării produselor furnizate în cazul cînd culpa acelei unități nu este în întregime dovedită.

Din relatările corespondentului nostru reiese că defecțiunile în cauză au apărut în lăuntru termenului de garanție. Potrivit practicii arbitrale (Decizia PAS nr. 2251/1970), pentru defecțiunile apărute în cadrul termenului de garanție culpa unității furnizoare este prezumată, aceasta putînd fi exonerată de răspundere numai dacă dovedește că viciile reclamate provin dintr-o folosire necorespunzătoare sau din alte cauze imputabile unității beneficiare. În consecință, problema angajării răspunderii unității furnizoare

se pune în acest context, nefiind necesar a se dovedi culpa care este prezumată.

● **G. STĂNCIULEANU (Brăila)** solicită lămuriri în privința suportării riscului pieririi lucrului din cauză de forță majoră în raporturile contractuale dintre unitățile socialiste.

Sediul materiei îl constituie dispozițiile art. 16 din Legea nr. 71/1969 care indică momentul în care dreptul de proprietate sau de administrare directă, ca și riscurile, trec asupra unității socialiste beneficiare.

În cazul livrărilor anticipate — la care se referă în special scrisoarea corespondentului nostru — problema suportării riscului pieririi lucrului din cauză de forță majoră se rezolvă potrivit cu dispozițiile normative citate mai sus dacă livrarea s-a făcut anticipat cu acordul unității socialiste beneficiare. În lipsa unui asemenea acord, riscul rămîne asupra unității socialiste furnizoare pînă la ajungerea termenului de livrare la scadență.

● **G. GIURGIU (Turda)** se interesează de perioada în care se datorează penalități pentru nelivrarea produselor sezoniere contractate.

În cazul produselor sezoniere, penalitățile pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale se datorează numai pînă la sfîrșitul sezonului. Această soluție se impune deoarece obligațiile contractuale pot fi executate numai pînă la această dată iar nu pînă la finele anului de plan, cum este cazul de regulă.

H. M

Revista ECONOMICA

SUPLIMENT

Redacția și administrația BUCUREȘTI 22,
Calea Dorobanți, 25, Telefon 12 66 10
Cont I.S.I.A.P. nr. 64 51 30 152, BNRSS,
filiala Sector 1, București

Tiparul:
Întreprinderea poligrafică „Informația”